







MOVING & HANDLING

dmtech.info.pl

Naprawa układów elektronicznych ładowarek teleskopowych



Opis

Firma DmTech zajmuje się naprawą rotatorów ładowarek firm: **DIECI, MERLO, MANITOU.**

Oferujemy Państwu również możliwość sprawdzenia, jak i naprawy płyt głównych w/w ładowarek teleskopowych.

Najczęstszymi usterkami płyt głównych to:

- wypalone kostki płyty, tgz. zimne luty, przepalone ścieżki

Tego rodzaju usterki nie powodują trwałego uszkodzenia płyty głównej. Większość części posiadamy na miejscu i są one wymienne.

Najczęstsze usterki w rotatorach wieży spowodowane są wilgocią. Wilgoć powoduje rdzewienie



poszczególnych elementów rdzenia takich, jak szczotki czy szczęki a co za tym idzie możliwość zwarcia na instalacji. W niektórych rotatorach producent nie udostępnia części zamiennych. Pozostaje zakupić nowy, niestety kojarzy się to z bardzo dużym wydatkiem. Jesteśmy w stanie pomóc Państwu w naprawie prawie każdego modelu rotatora, a koszt jest o około 10 razy niższy.

